中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三批) 2026年5月11日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	D3GD202605110046	江门市开平市塘口镇卫星村委会，西角村小组洞厚水库旁的生态林被砍伐；朝阳村小组后的数个山头被开挖	江门市开平市	涉及公共利益的生态环境问题	1.经核查“生态林被砍伐”情况属实。涉案公司在未申请林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐其承包的山林林木，涉嫌违法采伐林木。此前，林业部门已发现相关情况，于2026年4月14日组织相关部门开展现场核查，并委托对滥伐情况进行专业鉴定。 2.经核查“数个山头被开挖”情况部分属实。涉事地块承包人在其承包地块内开展备耕作业，使用挖掘机对林地进行备耕清杂，同时对原有道路进行平整加宽，并修整道路边坡以防止水土流失，其行为属于开展林业种植生产经营活动的前期准备工作，不构成破坏林地的违法行为，目前已要求其尽快落实复绿种树工作。涉事地块承包人在涉案地块的部分山体开挖土方，拟用作沉香树苗培育苗圃，开挖土方涉及面积约4亩，开挖高度最高处约5米，属于斜坡，未造成水土流失问题，未发现关于涉案地块存在土方外运和售卖行为的情况。	部分属实	1.督促涉案公司落实生态修复措施，要求该公司科学实施复绿工作，并进行常态化抚育管护，加速恢复森林植被，以实际成效化解群众诉求。 2.强化整改跟踪督办，对涉事地块复绿整改情况进行现场核查，加强对林地承包相关政策的宣传解读，提升承包方的林地保护意识和法律意识。	1.涉案公司滥伐林木数量较大，已达到滥伐林木刑事案件的立案标准，公安机关已对此案立刑事案件办理，刑拘犯罪嫌疑人1人。2026年5月13日，经对滥伐林木现场进行复查，该公司已经补种了阔叶树种（种植马占相思树）。 2.2026年5月12日，相关部门对朝阳小组涉案山头进行现场核查，目前可见现场道路两旁及山边区域已按要求完成绿化树木种植。山上其余的林地，当事人公司计划种植沉香树，现正进行备耕作业，待苗木到位后将立即组织开展种植工作。	阶段性办结	无

24	D3GD202605110039	江门市鹤山市雅瑶镇朝阳大道13号1-6座广东红日星实业有限公司有异味。	江门市鹤山市	群众身边的生态环境问题	经核查，该公司废气来源有：两台燃柴油锅炉燃烧废气、麻布轮染色工序生产废气和尼龙轮生产加工废气。具体核查情况如下：1.燃柴油锅炉燃烧废气核实情况：公司生产过程中使用燃柴油锅炉的燃烧废气经收集后高空排放。经监督性监测，该公司燃柴油锅炉废气排放口废气达标。2.麻布轮染色工序气味核实情况：经核查，该作业区未配套废气收集治理设施，检查时该作业区没有生产，但具有生产痕迹，存在气味，该麻布轮染色项目涉嫌存在“未批先建”“未验先投”环境违法行为。3.尼龙轮项目气味核实情况：现场检查时该车间没有生产，但具有生产痕迹，车间内堆放有尼龙布、胶水、助剂等原辅材料及尼龙轮成品，鼻闻有胶水气味。尼龙轮生产项目气味主要来源于搅拌、施浆、压合工序，该项目涉嫌存在“未批先建”“未验先投”环境违法行为。	属实	压实企业大气污染防治主体责任，杜绝违法排污行为。	针对该限公司厂区内麻布轮染色项目、尼龙轮项目涉嫌存在的“未批先建”“未验先投”的环境违法行为，生态环境部门已立案调查。	未办结	无
25	D3GD202605110042	江门市江海区礼乐大道138号之一联福科技纺织彩印有限公司，印刷废水偷排下水道，有异味。	江门市江海区	群众身边的生态环境问题	2026年5月12日现场检查时，该公司正在生产，现场核查未建设印刷工序，无印刷废水产生，现场未发现其存在印刷废水偷排下水道的情况；废气治理设施正在运行，车间门窗密闭，生态环境部门现场对该公司废气治理设施排放口有组织废气及厂界无组织臭气浓度进行监督性监测。	部分属实	1.督促该公司履行环境保护主体责任，确保污染物稳定达标排放，尽力减少异味对周边的影响。 2.健全回访沟通机制，及时向群众反馈跟踪落实情况，争取群众理解支持。	根据监督性监测结果，该公司外排废气超过广东省《大气污染物排放限值标准》（DB44/27-2001）的浓度限值，生态环境部门已对联福公司超标排放废气的违法行为进行查处，目前案件仍在办理中。	未办结	无

27	D3GD202605110040	江门市江海区信义玻璃江门有限公司，凌晨偷排废气。	江门市江海区	群众身边的生态环境问题	具体核查情况如下: 1.生产数据与物料衡算核查情况。根据该公司提供数据，核算污染物去除量与所需药剂量基本匹配，除尘设备收集的粉尘回炉利用。 2.废气治理设施旁路管理核查情况。该公司设有安全或工艺旁路，根据企业提供的《旁路使用记录台账》，2026年以来未有使用旁路。经逐一排查，发现窑炉至排口旁路使用物理铅封，已安装视频监控，现场检查时铅封完好，抽查近期凌晨时段监控录像，未发现异常开启情况；脱硫系统旁路控制阀门开度已接入中控系统，核查历史电子记录，未发现异常开启情况；脱硝系统旁路设计用途为切换至备用脱硝系统，属于保障连续生产的工艺配置，非直排旁路。 3.自动监控设施运行核查情况。现场检查时自动监控设备运维总体正常，通过调取在线监控系统历史数据，未发现该公司存在偷排污染物的行为。执法人员对B线、D线污染物分析仪通入标准气体，仪器示值误差符合技术规范要求。但对AC线分析仪进行标气测试时发现数据异常，存在在线监测数值偏低问题，现场排查判断为仪器采样管路堵塞、密封性不足所致。 4.设施运行与执法监测情况。检查时，该公司各生产线脱硫、脱硝、布袋除尘等治理设施运行总体正常，但AC线窑炉废气除尘系统因部分布袋破损，该正在进行更换，另发现原料、切割等车间20个排放口虽已配套布袋除尘设施，但未纳入排污许可证管理。执法人员于5月13日凌晨，委托第三方公司对该公司AC线、B线、D线的废气排放口外排废气进行了采样监测，并对AC线、B线的在线监测数据进行了同步比对。	部分属实	1.对自动监测设备进行排查修复。 2.加快AC线布袋修复、更换进度。 3.依法依规将污染物排放口纳入排污许可证管理。	1.针对AC线自动监控数据失真问题。已责令该公司立行立改，其已于5月13日采取清理加热采样探头滤芯、强化采样探头密封性、对全程伴热管进行彻底清洗等措施，目前AC线自动监控设备已恢复正常测量，数据误差符合技术规范要求。 2.针对AC线除尘布袋破损问题。责令该公司加快AC线除尘布袋更换进度，并举一反三对B线、D线除尘布袋自查，确保除尘设施稳定运行、污染物达标排放。 3.针对个别排口未纳入许可证问题。责令该公司立即整改，加快排污许可证重新申请手续，确保全部排污行为均纳入许可管理。	未办结	无