

江门市生态环境局恩平分局

恩环信【2020】10 号

答复意见书

恩城镇平塘村村民：

你们向恩平市人民政府来信关于恩城街道办平塘村委会恩平市燕怡化工厂废水、废气污染环境的投诉信件，市政府已转来我分局办理，我分局收到交办信件后，迅速联合恩城街道办、平塘村委会等相关人员按照有关程序组织开展核查工作，现将核查情况回复如下：

一、基本情况

（一）被举报对象情况。

投诉所指的大型化工厂实为恩平燕怡新材料有限公司，该公司前身为恩平粤怡化工有限公司，2016 年 1 月更名为恩平燕怡新材料有限公司，变更内容为企业名称和统一社会信用代码，统一社会信用代码为 91440785791206469Q，其他事项未改变，法定代表人甄兴新。该公司位于恩平市平石平塘村西边石子凸，建设一条先进的纳米活性碳酸钙生产线，主要从事生产经营胶体轻质碳酸钙、轻质碳酸钙、重质活性碳酸钙、重质碳酸钙系列产品，于 2013 年投产。该项目的生产工艺为：石灰石+煤→石灰

窑煅烧→消化→陈化→筛分→碳化→表面活性→压滤→干燥→破碎→产品碳酸钙。

2012年9月5日该公司环评文件通过审批（环评批复恩环审〔2012〕116号），2013年8月7日通过环保竣工验收（验收文号：恩环验函〔2013〕61号），取得排污许可证，排污许可证编号：91440785791206469Q001V，并通清洁生产审核。

该公司配套建设了废水、废气、噪声处理设备设施。配套生化+物化废水处理设施1套、废水在线监测设备1套（与省、市生态环境主管部门监控平台联网）；废气总排放口配套布袋旋风除尘+二级麻石碱式喷淋脱硫降硝废气处理设施1套，道路喷雾降尘设施2套、洒水车1台，车间配套布袋除尘设施；立窑建成隔音治理设施1套。

（二）环保部门环境监管情况。

江门市生态环境局恩平分局对该企业开展定期、不定期环境监管巡查和废气监测。2016年出台《恩平市污染源日常环境监管随机抽查制度实施方案》，恩平市环保部门按照“双随机”原则，采用定期摇号方式确定被抽查单位名单后进行巡查，重点检查环境管理制度落实、污染物排放、污染治理设施运行等情况。

该公司配套建设了废水、废气、噪声处理设备设施。配套生化+物化废水处理设施1套、废水在线监测设备1套；废气总排放口配套布袋旋风除尘+二级麻石碱式喷淋脱硫降硝废气处理设施1套，道路喷雾降尘设施2套、洒水车1台，车间配套

布袋除尘设施；立窑建成隔音治理设施 1 套。

在日常的定期与不定期检查当中，该企业废水、废气治理设施正常运行，能够达标排放。

二、现场调查情况

（一）现场开展情况。

自 12 月 1 日收到投诉信件后，根据恩平市政府的要求，市生态环境局恩平分局联合恩城街道办事处、平塘村委会积极开展对恩平燕怡新材料有限公司深入现场调查工作。

（二）转办件反映内容调查情况

1、现场检查时该企业正在生产，配套建成的污染治理设施正常运行，安装的废水在线监测设备显示各项污染因子均达标排放，未发现偷排、漏排行为。对该企业的原石塘及周边鱼塘检查时未发现水体受污染及死鱼现象，企业周边农作物、林木等长势并无异常，未发现受污染损害情况。另外经现场了解得知，近段时间恩城街道办、平塘村委会未接到农户、水产养殖户反映农作物、鱼塘养殖受污染损害的反映。

2020 年 12 月 2 日恩平市环境监测站对恩平燕怡新材料有限公司分别进行了废水、废气监测。废水监测报告(恩)环境监测水字[2020]第 244 号结果显示，该公司废水标准排放口各项因子达到中华人民共和国国家标准《无机化学工业污染物排放标准 (GS31573-2015)》表 1 水污染物排放限值，该企业用作水产养殖的原石塘经监测结果按地表水《地表水环境质量标准》

(CB3838-2002)评价为IV类,符合渔业养殖标准;2020年12月4日对该企业外排废气进行现场监测,废气监测报告(恩)环境监测气字[2020]197号结果显示,废气排放口排放废气达到中华人民共和国国家标准《无机化学工业污染物排放标准(GS31573-2015)》表3大气污染物排放限值。

2、近年来,该企业在废水、废气、噪声治理设施上进行了改造。废水设施增加了生化处理系统,增加了1套废水在线监测设备,排放监测数据实时与省、江门监控平台联网;废气治理:该公司配套布袋除尘+旋风除尘+二级麻石碱式喷淋脱硫、除尘废气处理设施1套,车间配套布袋除尘设施。噪声治理:该公司投资100多万元建成立窑建成隔音治理设施1套。

三、处理结果

2020年12月2日,江门市生态环境局执法人员对恩平燕怡新材料有限公司场进行检查,现场检查发现该单位原料堆场附近露天堆放有一堆废石灰渣,未按照规定采取全面覆盖,严密围挡、喷雾等防扬尘措施。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条规定责令其改正并立案。

四、企业监管要求

我分局要求该企业严格执行污染治理设施操作规程,加强设施的维护和管理,确保设施正常运行,污染物浓度稳定达标排放,严格规范固体废物管理,进一步完善环境风险应急预案和措施,提高环境风险防范能力,避免对周边造成环境

影响。

下一步我分局执法人员、环境监测人员将联合恩城街道办事处不定时对该企业进行现场执法检查，一日发现现违法排污行为，将依法查处。


- 附件：1、现场检查图片
- 2、街道办及村委会检查意见
- 3、废气、废水监测报告

江门市生态环境局恩平分局



2020年12月15日



附件一：现场检查图片




联合相关部门人员现场检查






执法人员对该企业现场检查情况



恩平市环境监测站对恩平燕怡新材料有限公司进行采样




现场执法人员在企业周边的农作物、林木进行检查



执法人员对企业的在线监控数据进行检查





执法人员对企业的原石塘进行检查

附件二: 街道办及村委会检查意见

恩城街道平塘村民委员会

关于恩平燕怡新材料有限公司检查的情况汇报

2020年12月2日,我村委会干部联合江门市生态环境局恩平分局及恩城街道环保办一行到恩平燕怡新材料有限公司进行联合检查,现场检查有废气废水治理设施,我们目测没有发现大气和水污染周边农田的迹象,该厂的石塘没有见到死鱼。现场江门市生态环境局恩平分局检测站收集了该厂的水样。

恩城街道办事处平塘村委会



附件三：企业的废气、废水监测报告

一、恩平市燕怡新材料有限公司废气监测报告



恩平市燕怡新材料有限公司废气监测报告.pdf

二、恩平市燕怡新材料有限公司及厂外石塘废水、地表水监测报告



恩平市燕怡新材料
有限公司及厂外石

