

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第五批) 2026年5月13日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
73	D3GD202605130053	江门市开平市达一整染厂有异味，污水直排。	江门市开平市	群众身边的生态环境问题	<p>(一)关于“有异味”的核查情况 情况属实。经查，该公司浆纱车间产生异味废气，浆纱车间的窗户存在损坏，该工序产生的废气存在气味逸散。生态环境部门已对涉案公司的锅炉标准排放口及厂界恶臭进行监督性监测，目前检测结果待出。</p> <p>(二)关于“污水直排”的核查情况 情况不属实。涉案公司生产废水经处理后，通过标准排污口排放，已配套安装废水自动监控设备，实时监测数据运行稳定，未见异常。现场对受纳水体开展排查，未见异常状况。生态环境部门已对该公司废水标准排放口外排废水进行监督性监测，检测结果达标。</p>	部分属实	加强对该企业的日常监督检查，督导企业严格做好生产过程中的污染防治工作，确保污染物达标排放。	5月15日，生态环境部门作出《限期整改通知书》，责令该公司完善浆纱车间密闭措施，同时加强车间日常环境管理，防止气味逸散。目前该公司正推进整改中。	未办结	无
141	X3GD202605130020	江门市台山市四九镇坂锡社区台山市正铨金属制品有限公司，手续不全，生产过程中产生废气、废水、固废，酸洗过程有异味，熔炼铸造产生烟气。	江门市台山市	群众身边的生态环境问题	<p>一、关于“台山市正铨金属制品有限公司，手续不全”问题的核查情况。 情况属实。经查，该公司承租鸿美公司厂房及相关设备进行生产，现场的生产设备、生产工艺、环保治理设施与鸿美公司的环评批复、验收描述一致。正铨公司在案件交办前已依法向市生态环境局提出排污许可申请，在案件交办后取得排污许可证。</p> <p>二、关于“生产过程中产生废气、废水、固废，酸洗过程有异味，熔炼铸造产生烟气”的核查情况。 情况属实。(一)废气治理及排放情况。投诉反映的酸洗过程为表面洗白工序。正铨公司开展贴膜、压制、焊接、表面洗白、切割打磨等生产过程均配备密闭的生产车间，废气收集到配套的废气治理设施进行处理排放。(二)生产废水处理情况。正铨公司生产期间产生的清洗废水、洗白废水、喷淋塔废水均统一收集，作为零散废水交由有资质的单位回收处理，不外排。(三)固体废物处理情况。正铨公司产生的危险废物包括废机油、废油桶、废包装桶、洗白沉渣、废活性炭等，已与有资质的单位签订危险废物委外处置合同。(四)废气检测情况。针对反映的“酸洗味、铸造烟气”的问题，生态环境部门已对正铨公司熔铸、浇铸工序废气治理设施排放口有组织废气(DA001)、表面洗白工序废气治理设施排放口有组织废气(DA002)及厂界无组织废气开展监督性监测。</p>	属实	确保该公司熔铸、浇铸有组织废气(DA001)、表面洗白有组织废气(DA002)、厂界无组织废气达标排放。	针对反映“手续不全”的问题，正铨公司已取得排污许可证，已完善手续；针对反映“酸洗过程有异味，熔炼铸造产生烟气”的问题，生态环境部门已对该公司的外排废气进行监督性监测，后续将根据监测结果进一步处理。	未办结	无